

pepe silicón®

uso general

Pepe silicón® *uso general* es un sellador de silicón de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, produciendo un hule de silicón durable y económico.

Usos

Pepe silicón® *uso general* ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Sellos entre aluminio, vidrio, etc.
- Sellos de vitrinas y peceras caseras.
- Reparación de pequeñas fugas de agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que vulcanice por completo).
- Sello en juntas de vidrio.

Contraindicaciones

Pepe silicón® *uso general* no se recomienda:

- En superficies húmedas.
- En inmersión continua en agua.
- En juntas de piso.
- En superficies que luego serán pintadas, ya que no acepta pintura.
- Entre materiales que desprendan aceites, solventes o asfaltos.
- En lámina galvanizada. (Para este uso aplique Duretán®).
- Entre materiales porosos. (Para este uso aplique Duretán®).
- Como sello estructural. (Para este uso consulte a nuestro Departamento Técnico).
- No utilizar en contacto con vidrio laminado y/o inastillable.
- No usar en contacto directo con el plateado de los espejos.
- En vidrios reflectivos es necesario realizar pruebas antes de su aplicación.

Presentación

Colores

Transparente, blanco, negro.

Tamaño

- Cartucho con 280 ml.
- Salchicha de 300, 450 y 600 ml.

Rendimiento

Un cartucho rinde 7.2 mts. en juntas de 6 X 6 mm., considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida

12 meses en bodega fresca y seca.

Características

Formación de película	10 a 12 minutos	Secado al tacto (25°C y 50% HR)	21 minutos
Capacidad de movimiento	± 25%	Curado 10 mm	5 días
Dureza Shore A	20 a 28	% Elongación	250 %
Rango de aplicación	-20 °C a 50 °C	Ecurrimiento	0.0 mm
Rango de trabajo	-20 °C a 100 °C		

Información obtenida en pruebas de laboratorio.



pepe silicón®

08-09 (sust. 07-04)

S-11 Silicones

Aplicación

Instrucciones

Las superficies a sellar deberán estar secas, limpias, libres de polvo, salitre, aceites, agua y sellador viejo. Las superficies (metales, vidrio, etc.) deberán limpiarse por medios químicos o mecánicos. No son aceptables los tratamientos con detergentes, jabón o agua. Se recomienda limpiar con un trapo, que no desprenda pelusa, impregnado con un solvente libre de aceite como mek (metil etil cetona) y/o alcohol isopropílico, inmediatamente después de la limpieza repase la superficie con un trapo seco (no se recomienda que el solvente seque por sí mismo).



Recomendaciones

En caso de querer obtener orillas exactamente perfiladas es recomendable colocar cinta de enmascarillar (masking tape) en las áreas adyacentes a las juntas. Una vez aplicado el sellador, se requiere repasarlo con espátula cóncava en movimiento continuo para que al vulcanizar tome esa forma, lo que le permite trabajar de una forma óptima. La cinta de enmascarillar se retira inmediatamente después del repasado. El excedente puede ser removido lo antes posible con un trapo humedecido.

Precauciones

El producto sin curar puede causar irritación a los ojos y a la piel en contacto prolongado. En caso de presentar molestias lavar con agua abundante durante 15 minutos e inmediatamente después acudir al médico. El sellador no deberá aplicarse en áreas completamente cerradas ya que requiere de la humedad ambiente para su vulcanización. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

* son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

Mantenimiento

Pepe silicón® *uso general* no requiere de mantenimiento alguno, sin embargo, si el sello sufre algún daño, reemplace la sección dañada limpiando la superficie por medios químicos o mecánicos antes de aplicar el sellador nuevo.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

pepe silicón® uso general

mb	Vidrio / Vidrio
mb	Vidrio / Aluminio anod.
b	Vidrio / Fierro
b	Vidrio / Metal
b	Aluminio anod. / Aluminio anod.
b	Aluminio / Metal

e=excelente mb=muy bueno b=bueno



Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana